

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ—  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ З.К.ТИГЕЕВА  
г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ**

363750, РСО-АЛАНИЯ,  
г. Моздок, ул. Кирова д.4

Телефон: 8 (86736) 3-29-90  
mail: [Mozdok-int1@list.ru](mailto:Mozdok-int1@list.ru)

«06» 04 2021г.

№ 88

Начальнику Управления образования  
АМС Моздокского района  
Н.Н.Гаспарьянц

**Уважаемая Неля Николаевна!**

Информируем Вас, что 25 марта 2021г. старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором внутренней службы Шконда Н.Ю. проведена плановая проверка в отношении МБОУ Школы-интерната г. Моздока, с целью оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. При проведении проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности предписание №8/1/5 от 10.03.21 г. (Приложение 1)

В пределах выделенных плановых сметных показателей на 2021 год устранение этих нарушений не представляется возможным.

В связи с вышеизложенным прошу Вас рассмотреть вопрос об увеличении сметных назначений на 2021 год для устранения нарушений согласно перечню по предписанию по жарного надзора:

№ п/п	Имеющиеся нарушения правил пожарной безопасности	Необходимые финансовые средства для устранения нарушений по состоянию на 2021 год	Сроки устранения согласно предписанию
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (расчеты не представлены) (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	2, 99 тыс. руб. за расчет 1 помещения;  Табличка 1 – 0,350 рублей. ИТОГО: 3, 34 тыс. руб.	02.08.2021
2.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений проверка проводится не реже 1 раза в год. (сведения в технической документации отсутствуют) (п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	3,939 тыс. рублей	02.08.2021
3.	Не предусмотрено ограждение на кровле. (ст.3; ст.4 ч.2 ч.3 ч.4: ст.6 Федерального закона от	имеется проектно-сметная документация	02.08.2021

*Исполнено 06.04.21  
Сергейко ст. К. П.*

	22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	на сумму 1954,85 тыс. рублей (на 2009 г.)	
4.	Допускается применение на путях эвакуации материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянная рейка, сертификат не представлен) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	766,125 тыс. руб. (расчет на 2019 г)	02.08.202
5.	Не все помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	Двери 4 шт. 34,4 тыс. руб. Установка дверей – 10000 руб.	02.08.202
6.	Двери кладовых для хранения горючих материалов выполнены не противопожарными (предел огнестойкости дверей не менее 0.6 ч сертификатом не подтвержден) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)	1 шт. – 13,500 тыс. руб. 1 шт. – 18,000 тыс. руб.	02.08.202
7.	Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (п.48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	3 крана – 2,460 тыс. руб.	02.08.202
8.	<b>ИТОГО</b>	<b>2 796,614 тыс. руб.</b>	

Директор



Гречаная И.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Гречаная Ирина Валентиновна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022